


日々の清掃について

- ①ドレインパンを取り外すとバーナ、カス受けが見えます。
 - ②バーナが冷えていることを確認のうえ、1日に1回は取り外しカス受けを取り外し溜まった灰を除去してください。
- ※溜めすぎると器具内部に侵入し、故障の原因となる恐れがあります。



炭の熾し方について

- ①炭は2cm～3cm長くらいにカットし、炭ツボからはみ出ない程度にランダムに配置すると効率よく炭が熾ります。
- ②推奨オペレーション
点火(強火)→送風ファンON→中～強運転→炭がある程度熾ったら(目安8～10分)バーナ消火→火力は送風強弱で調節
- ③バーナへの点火操作のときは送風スイッチをOFF！
点火操作後、バーナ使用中は必ず送風スイッチをONでご使用ください！

